



Synsrapport

SynsID 20393178 (24-04-2017 kl. 15:47)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:24

Bilmærke	MAZDA	Model	CX-7
(1) - Stelnummer	JMZERH9A600239314	(2) - Reg.nr og nationalitet	HF22564 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	186.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-04-2017 kl. 15:47 - Dekra Bilsyn - Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

fordør v - lakskade og buler. bagdør v- ridset og skrammet. bagskærm v - ridset og lakskadet. kofanger bag - ridset og lakskadet. bagklap - ridser og to buler. bagdør h - bule og ridset. indstigning h

øjre bag - ridset og bulet. kofanger for - ridset og skrammet. forskærm v - bule. dørbeklædning h for - skrammet. tag - rustpletter. førersæde - læder meget slidt.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.