



Synsrapport

SynsID 20460508 (05-05-2017 kl. 13:29)

Udskrevet d. 27-09-2024 kl. 01:24

Bilmærke	MAZDA	Model	MX 5
(1) - Stelnummer	JMZNC18F270128374	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	66.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-05-2017 kl. 13:29 - Aarup Bilsyn ApS - Smedevænget 1, 5560 Aarup		
(9) Synsvirksomhed	Aarup Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Der er ridser på Forkofanger, Højre forskærm, Spejl, Højre bag skærm, Bag kofanger, Venstre dør, Venstre spejl, Venstre side af for kofanger. Der er en bule i for kofanger.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.