



Synsrapport

SynsID 20582750 (31-05-2017 kl. 12:55)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 04:42

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1HZRW066103	(2) - Reg.nr og nationalitet	AY15102 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	238.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	31-05-2017 kl. 12:55 - Bilsynvest A/S - Stållevej 10, 6900 Skjern		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynvest A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5, 43, kontrollampe, fejlindikation	Bremser, ABS	
5, 267, prøvekørsel, utilstrækkelig	Bremser, NA	
6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - begge	
7, 286, forhøjet tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 0,7 vol.%	
7, 286, tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 0,8 vol.%	
8, 307, zone B, tæret	Bærende elementer, bagvange, Ny i version 2 - højre - venstre	
8, 129, zone C, tæret	Bærende elementer, bund - højre - venstre	
8, 146, slør, for stor	Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng - venstre	
10, 229, kontrollampe, fejlindikation	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., airbag, Ny i version 2	
10, 221, solfilterfilm, ikke tilladt	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., rude - venstre - højre - for	
7	Dok for uoriginal luftfilter mangler.	
8	Hjul går på forreste inderskærme ved opbremsning	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.