



# Synsrapport

SynsID 20590590 (01-06-2017 kl. 14:09)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 03:41

<b>Bilmærke</b>	Chevrolet	<b>Model</b>	3600
<b>(1) - Stelnummer</b>	3E56L008818	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	0 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	01-06-2017 kl. 14:09 - Applus Danmark A/S - Lundvej 9, 8700 Horsens		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

11, 233, konstruktive ændringer, dokumentation mangler	Dokumentation, bremses, Version 5: Nyt res. Version 2: Nyt resultat	
11, 237, konstruktive ændringer, dokumentation mangler	Dokumentation, chassis/karosseri, Version 5: Nyt res. Version 2: Nyt resultat	
11, 112, effekt, dokumentation mangler	Dokumentation, NA, Version 5: Nyt res. Version 2: Nyt resultat	
11, 234, konstruktive ændringer, dokumentation mangler	Dokumentation, styreapparat , Version 5: Nyt res. Version 2: Nyt resultat	
10, 222, -, mangler	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevisker, Ny i sersion 2	
11, 236, konstruktive ændringer, dokumentation mangler	Dokumentation, dæk/fælge, Version 5: Nyt res. Version 2: Nyt resultat	
11, 235, konstruktive ændringer, dokumentation mangler	Dokumentation, hjulophæng, Version 5: Nyt res. Version 2: Nyt resultat	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.