



Synsrapport

SynsID 20722293 (28-06-2017 kl. 12:10)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 01:53

Bilmærke	PORSCHE	Model	911
(1) - Stelnummer	WPOZZZ99Z9S712643	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	93.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-06-2017 kl. 12:10 - Vestjysk-Bilsyn ApS - Jeppe Skovgaardvej 13, 6800 Varde		
(9) Synsvirksomhed	Vestjysk-Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

bule på højre bagskærm. næsten alt carbon knækket, slået sig. bule V. forskærm. H. spejlkappe skrammet. skrammer på forkofanger.
porsche 911 WPOZZZ99Z9S712643
kørt 93000 km norm ca 200000 km

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.