



Synsrapport

SynsID 20820349 (19-07-2017 kl. 12:49)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 10:54

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | TRANSPORT.KASSEVOGN |
| (1) - Stelnummer | WV1ZZZ70ZVH109572 | (2) - Reg.nr og nationalitet | OS95289 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 299.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 19-07-2017 kl. 12:49 - Bilsynvest A/S - Lundholmvej 1, 7500 Holstebro | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsynvest A/S | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 4, 1, slør, for stor | Styreapparat, styrekugle - højre - venstre | |
| 5, 42, -, defekt | Bremser, ALB ventil | |
| 5, 272, parkeringsbremse, mangler | Bremser, bremsekraft, Version 5: Ny - højre | |
| 5, 30, -, tæret | Bremser, bremserør - venstre - højre - for | |
| 5, 304, -, mangler | Bremser, stænkskærm, Ny i version 2 - venstre - bag | |
| 6, 67, -, fejljusteret | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - begge | |
| 8, 306, zone C, tæret | Bærende elementer, bagpanel, Ny i version 2 - venstre - bag | |
| 8, 146, slør, for stor | Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng - venstre - øverst | |
| 8, 315, zone B, tæret | Bærende elementer, sidepanel, Ny i version 2 - højre - venstre | |
| 8, 317, zone B, tæret | Bærende elementer, travers, Ny i version 2 - venstre - for | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.