



Synsrapport

SynsID 21116688 (25-08-2017 kl. 11:27)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 08:17

Bilmærke	BMW	Model	M 235I COUPE
(1) - Stelnummer	WBA1J7C58EVW84885	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	47.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	25-08-2017 kl. 11:27 - Dekra Bilsyn - Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

FORKOFANGER - SKRAMMER I BUND, VENSTRE FORSKÆRM - STOR LAKAFSKALNING, VENSTRE A-STOLPE - RIDSET, VENSTRE DØR - AFSKALLET I KANT, VENSTRE BAGSKÆRM - RIDSET, BEGGE DØRBEKLÆDNINGER FOR - HULLET, BAGKLAP -
RIDSET, BAGKOFANGER - RIDSET OG SKRAMMET, HØJRE BAGSKÆRM - LAKSKADET, HØJRE DØR - LAKSKADET. MIDTERKONSOL - SKRAMMER

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.