



Synsrapport

SynsID 21374510 (14-02-2017 kl. 11:11)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 11:13

Bilmærke	MAZDA	Model	MX-5
(1) - Stelnummer	JMZNB186200156339	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	110.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	14-02-2017 kl. 11:11 - Dekra Bilsyn - Gl. Hovedvej 87, 5560 Aarup		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Bilen trænger til en større renovering. Kaleche er ødelagt og låsetøjet er defekt. Bilen har flere ridser og små buler mange steder. Sidepanelet i Højre side har været skadet.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.