



Synsrapport

SynsID 21554111 (27-12-2017 kl. 14:01)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 15:29

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGJ691651191804	(2) - Reg.nr og nationalitet	AS44555 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	104.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	27-12-2017 kl. 14:01 - Trekantens Bilsyn ApS - Torvegade 53, 7160 Tørring		
(9) Synsvirksomhed	Trekantens Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Buler i begge kofangere, begge venstre døre og i højre bagskærm, rust på begge fordøre og på taget, adskillige ridser/stenslag/skrammer på forkofanger venstre forskæmr, begge venstre døre, begge bagsk

ærme, bagkofanger, bagklap, begge højre døre, højre sidespejl og på kølerhjul.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.