



Synsrapport

SynsID 21625661 (14-01-2018 kl. 10:19)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 07:26

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Bilmærke | NISSAN | Model | QASHQAI+2 |
| (1) - Stelnummer | SJNJCAJ10U7193552 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AK88275 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 66.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 14-01-2018 kl. 10:19 - Dan Bilsyn ApS - Brøndbytoften 1, 2605 Brøndby | | |
| (9) Synsvirksomhed | Dan Bilsyn ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Betinget godkendt ✓ |

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 6, 89, -, defekt | El-anlæg, lygter, reflekser mv., el-stik - bag | |
| 6, 72, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - højre | |
| 6, 69, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte | |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.