



Synsrapport

SynsID 21634082 (16-01-2018 kl. 08:56)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 22:35

Bilmærke	BMW	Model	218D GRAN TOURER
(1) - Stelnummer	WBA2E510205C13203	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	51.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-01-2018 kl. 08:56 - LK Invest, Kolding ApS - Præstevænget 44, 6600 Vejen		
(9) Synsvirksomhed	LK Invest, Kolding ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

1+2.Bagkofanger venstre skadeog bagpå. 3. Sidepanel skade. 4.Højre fordør bule. 5. Tag ridse i hele tagets længde. 6. Kofanger for skade højre.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.