



Synsrapport

SynsID 21956688 (22-03-2018 kl. 16:50)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 11:23

Bilmærke	MAZDA	Model	MX5
(1) - Stelnummer	JMZNB186240317245	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	229.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-03-2018 kl. 16:50 - Quick Syn - Katkjærvej 4, 7800 Skive		
(9) Synsvirksomhed	Quick Syn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Billede 1. Stelnummer Billede 2. Motorhjelmsbule Billede 3. Forkofanger- skrammet Billede 4. H. fordør bulet Billede 5. V. bagskærm Billede 6. Bagklap bulet Billede 7. V. bagskærm skrammet Billede 8. V. fordør skrammet/bulet Billede 9. Kaleche mørnet Billede 10. Servicehæfte Billede 11. Servicehæfte
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.