



## Synsrapport

SynsID 22138092 (30-04-2018 kl. 14:14)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 09:21

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	GOLF
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ19ZJW234136	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	YJ50628 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	174.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	30-04-2018 kl. 14:14 - Hjørring Synshal A/S (ophørt) - Grønnevold 3, 9800 Hjørring		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Hjørring Synshal A/S (ophørt)		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

**(6) Fejloversigt**

6, 67, type, ukorrekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærløslig	
2, 54, fastgørelse, ukorrekt	Identifikation og påskrifter, nummerplade, Ny version 9	
7, 286, tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 8,0 vol.%	
9, 198, skarpe kanter, til fare	Karosseri, opbygning mv., fronthjelm, Version 3: Nyt res.	
10, 221, streamer, ikke tilladt	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., rude	
4, 4, placering, ukorrekt	Styreapparat, rat	
7, 114, -, unødigt	Motor, støj, luftforurening mv., støj	
11, 158, konstruktive ændringer, dokumentation mangler	Dokumentation, NA, Version 5: Nyt res. Ny i version 2	
5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig	Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav 140 daN	
5, 272, driftsbremse, utilstrækkelig	Bremser, bremsekraft 140 daN	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.