



# Synsrapport

SynsID 22149345 (02-05-2018 kl. 10:06)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:50

<b>Bilmærke</b>	BMW	<b>Model</b>	218I GRAN TOURER
<b>(1) - Stelnummer</b>	WBA2D310605C49807	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	82.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	02-05-2018 kl. 10:06 - Langå Bilsyn - Kærsangervej 2, 8870 Langå		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Langå Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Toldsyn import - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Under middel

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

## (6) Fejloversigt


## Servicebemærkninger

Skade på forreste kofanger højre, skade på højre forskærm, bule i bagklap. parkeringsskader på org. aluminiumsfælge
---

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.