



Synsrapport

SynsID 22268279 (25-05-2018 kl. 10:59)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 03:54

Bilmærke	DODGE	Model	RAM
(1) - Stelnummer	2B6HB23T6HK301627	(2) - Reg.nr og nationalitet	AF78874 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	117.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	25-05-2018 kl. 10:59 - LK Invest, Kolding ApS - Norgesvej 51R, 6100 Haderslev		
(9) Synsvirksomhed	LK Invest, Kolding ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4, 4, fastgørelse, utilstrækkelig	Styreapparat, rat	
4, 12, -, for stor	Styreapparat, ratslør	
5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig	Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav 40 daN - højre	
5, 280, driftsbremse, for stor	Bremser, svingning i bremsekraft 80 % - 2. aksel	
6, 70, -, defekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., baglygte - venstre	
6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - højre	
8, 307, zone B, tæret	Bærende elementer, bagvange, Ny i version 2 - højre	
8, 307, zone B, tæret	Bærende elementer, bagvange, Ny i version 2 - venstre	
8, 311, zone B, tæret	Bærende elementer, inderpanel, Ny i version 2 - højre - bag	
8, 311, zone C, tæret	Bærende elementer, inderpanel, Ny i version 2 - højre - venstre	
8, 315, zone C, tæret	Bærende elementer, sidepanel, Ny i version 2 - højre - venstre	
8, 131, zone C, tæret	Bærende elementer, skærm - højre - venstre - bag	
11	6.1.1.C.V - 2.2.1.A.V - 2.2.1D.V - 1.4.2.V - 1.2.1.E.V - 4.2.1.B.V - 4.1.2.A.V - 6.1.1.C.V - 6.1.1.C.V - 6.1.1.C.V - 6.2.1.A.V - 6.2.1.A.V	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.