



# Synsrapport

SynsID 22493689 (06-07-2018 kl. 13:19)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 04:50

<b>Bilmærke</b>	RENAULT	<b>Model</b>	CLIO SPORT TOURER
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF1KR1P0H39296759	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BL95993 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	139.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	06-07-2018 kl. 13:19 - Pava Bilsyn - Frederiksværk - Industriskellet 6, 3300 Frederiksværk		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Pava Bilsyn - Frederiksværk		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5, 302, tykkelse, for lille	Bremser, bremseskive, Ny i version 2 19,1 mm - for	
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - venstre	
6, 67, lys/mørkegrænse, ukorrekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - venstre	
6, 74, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte - højre - venstre - for	
8, 158, -, knækket	Bærende elementer, fjeder - højre - venstre - for	
11, 121, -, dokumentation mangler	Dokumentation, NA, Version 2: Nyt resultat	
11	- 1.1.14.A.V - 4.7.1.B.M - 4.1.2.A.V - 4.5.2.A.M - 5.3.1.B.V - (EU-fejlkode mangler)	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.