



# Synsrapport

SynsID 22498211 (09-07-2018 kl. 10:55)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 05:55

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | VOLKSWAGEN   | <b>Model</b>                        | GOLF VAN   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WVWZZZ1KZCW349177  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | FM20651 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | N1-Varebil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 135.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 09-07-2018 kl. 10:55 - Bilsyn Plus ApS - Vesterbrogade 44, 4930 Maribo |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Bilsyn Plus ApS  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                                   |  |              |
|-----------------------------------|--|--------------|
| 8, 343, kontrollampe, melder fejl | Bærende elementer, dæktrykovervågning (TPMS), Ny version 9   | Ny version 9 |
| 10, 222, viskerblad, defekt       | Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevisker, Ny i version 2                         |              |
| 10, 221, -, defekt                | Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., rude, Ændret synsresultat til omsyn i version 6 - for |              |
| 11                                | 3.2.A.V. - 3.4.B.V. - 5.2.3.H.M  |              |
|                                   |  |              |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.