



# Synsrapport

SynsID 22513767 (11-07-2018 kl. 13:12)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:47

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	SWIFT
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMMA31S00309017	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BF36248 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	154.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	11-07-2018 kl. 13:12 - Pava Bilsyn - Tåstrup - Malervej 8, 2630 Taastrup		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Pava Bilsyn - Tåstrup		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4, 15, -, ukorrekt	Styreapparat, styretøjsindstilling, Version 2: Nyt resultat	
5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - højre - bag	
5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - højre - venstre - for	
5, 302, bremseflade, tæret	Bremser, bremsekive, Ny i version 2 - 2. aksel - højre - venstre	
8, 146, slør, for stor	Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng - højre	
8, 152, mønsterdybde, utilstrækkelig	Bærende elementer, dæk - 1. aksel - højre - venstre	
8, 158, -, knækket	Bærende elementer, fjeder - højre - for	
11	- 2.4.A.M - 1.1.11.C.V - 1.1.11.C.V - 1.1.14.B.V - 5.3.4.A.V - 5.2.3.E.V - 5.3.1.B.V	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.