



# Synsrapport

SynsID 22517587 (12-07-2018 kl. 09:43)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:53

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | Ford  | <b>Model</b>                        | Scorpio  |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WF0FXXGAGFMU23449   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | TY42389 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 438.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 12-07-2018 kl. 09:43 - Applus Danmark A/S - Sverigesvej 1, 9560 Hadsund |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Applus Danmark A/S  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 8, 315, zone C, tæret | Bærende elementer, sidepanel, Ny i version 2 - højre          |  |
| 8, 312, zone C, tæret | Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - venstre - for |  |
| 8, 158, -, knækket    | Bærende elementer, fjeder - venstre - for                     |  |
| 11                    | Eu kode: 6.1.1.C.V - 6.2.1.A.V - 5.3.1.B.V                    |  |
|                       |   |  |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.