



# Synsrapport

SynsID 22567158 (25-07-2018 kl. 12:28)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 21:20

<b>Bilmærke</b>	RENAULT	<b>Model</b>	CLIO
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF1CB1KEF36076169	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	YC45279 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	99.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	25-07-2018 kl. 12:28 - Støvring Bilsyn (ophørt) Støvring Bilsyn v/Kent Lykke Kristiansen - Buderupholmvej 1C, 9530 Støvring		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Støvring Bilsyn (ophørt) Støvring Bilsyn v/Kent Lykke Kristiansen		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↪

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5, 277, driftsbremse, for stor	Bremser, forskel i bremsevirkning 37 % - 2. aksel	
5, 2, forskruling, tæret	Bremser, bremseslange - for	
6, 69, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - højre	
7, 327, støj, unødigt	Motor, støj, luftforurening mv., luftfilter, Version 3: Ny	
7, 107, -, utæt	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem - bag	
8, 146, slør, for stor	Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng - højre	
8, 158, -, knækket	Bærende elementer, fjeder - venstre - for	
8, 166, -, utæt	Bærende elementer, støddæmper, Ny version 9 - højre - for	
10, 222, viskerblad, defekt	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevisker, Ny i version 2 - for	
11	1.2.1B.V.-1.1.12B.V.-4.2.1.A.V-8.1.1.B.V.-6.1.2.A.V-5.3.4.A.V-5.3.1.B.V-5.3.2.B.V.3.4.B.V.	

Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.