



# Synsrapport

SynsID 22603000 (03-08-2018 kl. 09:52)

Udskrevet d. 19-09-2024 kl. 23:55

<b>Bilmærke</b>	JEEP	<b>Model</b>	CHEROKEE
<b>(1) - Stelnummer</b>	1J4FJB8S5VL587238	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BD95628 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	161.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	03-08-2018 kl. 09:52 - Bilsyn Plus ApS - Ravnsøvej 4, 8240 Risskov		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Plus ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - højre - venstre - bag	
5, 30, fastgørelse, utilstrækkelig	Bremser, bremserør - langsgående	
5, 30, længde, ukorrekt	Bremser, bremserør - langsgående	
5, 302, bremseflade, tæret	Bremser, bremsekive, Ny i version 2 - venstre - for	
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte	
6, 74, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte - bag	
8, 306, zone C, tæret	Bærende elementer, bagpanel, Ny i version 2 - højre - venstre	
8, 311, zone C, tæret	Bærende elementer, inderpanel, Ny i version 2 - højre - venstre - bag	
8, 312, zone C, tæret	Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - venstre - bag	
8, 312, zone C, 20-50 mm, tæret	Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - højre - for	
8, 315, zone C, tæret	Bærende elementer, sidepanel, Ny i version 2 - venstre	
9, 198, sikring, defekt	Karosseri, opbygning mv., fronthjelm, Ny version 9	
11	Eu Koder-1.1.14.B.V - 6.2.1.A.V - 6.1.1.C.V - 6.1.1.C.V - 6.1.1.C.V - 6.1.1.C.V - 1.1.11.D.V - 1.1.11.D.V - 1.1.11.C.V - 6.2.9.B.M - 4.7.1.B.V - 4.5.1.A.V	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.