



Synsrapport

SynsID 22836104 (18-09-2018 kl. 10:16)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 10:29

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WZZZ19ZJW554972	(2) - Reg.nr og nationalitet	AB24490 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	89.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	18-09-2018 kl. 10:16 - LK Invest, Kolding ApS - Præstevænget 44, 6600 Vejen		
(9) Synsvirksomhed	LK Invest, Kolding ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer (herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre), Aktuator utæt. - bag	Væsentlig fejl
1,4, 2, A, F	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Bremsevirkning, Bremskoefficienten er mindre end 50 % af den krævede virkning ved den faktiske vægt. 10 %	Farlig fejl
2,5, 0, A, V	Styreapparat, Drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel, -, Komponent lettere beskadiget. - højre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2,1, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Støddæmpere, Funktilitetstest af dæmpning, Oplyste minimumsværdier overholdes ikke. - højre - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - højre - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - venstre - for	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

1.4.2.A.F: Bremses, bremsekraft, parkeringsbremse, utilstrækkelig
1.1.16.B.V: Bremses, ALB ventil, -, utæt 1.4.2.A.F: Bremses, bremsekraft, parkeringsbremse, utilstrækkelig 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., fjernlysgte, -, fejljusteret 6.1.1.C.V: Bærende elementer, forbro, zone B, tæret
6.1.1.C.V: Bærende elementer, inderskærm, zone C, tæret

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.