



Synsrapport

SynsID 22923725 (04-10-2018 kl. 08:20)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 00:19

Bilmærke	MERCEDES-BENZ	Model	VITO
(1) - Stelnummer	VSA63807413012105	(2) - Reg.nr og nationalitet	EF30092 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	467.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-10-2018 kl. 08:20 - Aabenraa Synshal ApS - Stegholdt 8B, 6200 Aabenraa		
(9) Synsvirksomhed	Aabenraa Synshal ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Faste bremseser, Rør beskadigede eller stærkt tærede. - venstre - for	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, M	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Slanger beskadigede, slidte, snoede eller for korte. - højre - venstre - for	Mindre fejl
7,1 - Forskelligt udstyr, Sikkerhedsseler/lukkeanordninger og fastholdelsesanordninger	Forskelligt udstyr, Sikkerhedsseler/lukkeanordninger og fastholdelsesanordninger, Sikkerhedssele funktion ukorrekt/defekt venstre for.	
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri, Inderskærm tæret zone C h+v for nederst Travers i højre inderskærm tæret zone C	
5,2 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk, venstre forhjul ikke spændt.	

Servicebemærkninger

hjulet er blevet spændt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.