



Synsrapport

SynsID 22948672 (09-10-2018 kl. 12:07)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 01:59

Bilmærke	CITROËN	Model	C4 PICASSO VAN
(1) - Stelnummer	VF7UARHJH45271671	(2) - Reg.nr og nationalitet	AA43425 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	395.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	09-10-2018 kl. 12:07 - NF Bilsyn IVS - Herningvej 18, 4800 Nykøbing F		
(9) Synsvirksomhed	NF Bilsyn IVS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

0,1, 0, A, V	Identifikation af køretøj, Nummerplader (hvis påbudt i henhold til kravene), -, Nummerplade(r) mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af. - for - bag	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - begge	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - højre	Væsentlig fejl
4,4, 1, B, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblink, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - bag - begge	Væsentlig fejl
4,7, 1, A, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lygte kaster lys direkte bagud eller afgiver hvidt lys bagud. - højre	Mindre fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk, Dæk, Dækkets slidindikator bliver synlig. - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

0.1.A.V: Identifikation og påskrifter, nummerplade, fastgørelse, ukorrekt 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlysgyde, -, fejljusteret
4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke
4.7.1.A.M: Blinklys falmet begge bag.. 5.2.3.E.V: Bærende elementer, dæk, mønsterdybde, utilstrækkelig

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.