



Synsrapport

SynsID 22954733 (10-10-2018 kl. 10:54)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:23

Bilmærke	LAND ROVER	Model	FREELANDER 2
(1) - Stelnummer	SALFA28B77H010697	(2) - Reg.nr og nationalitet	AP62001 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	280.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-10-2018 kl. 10:54 - Øernes Bilsyn - Elmevej 5, 4780 Stege		
(9) Synsvirksomhed	Øernes Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremsetromler, bremseskiver, Tromle eller skive tilsmudset (olie, fedt osv.). - for	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, F	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi er opnået i forhold til køretøjets masse under prøvning. 10 %	Farlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, lys signaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - højre - for	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, lys signaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblink, Opfyldelse af kravene, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - venstre - bag	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk, Dæk, Dækkets slidindikator bliver synlig. - alle	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Gener, Andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. - for	Væsentlig fejl
5,1 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler, Lejestøj 2. aksel	

Servicebemærkninger

1.1.14.B.V: Bremses, bremseskive, -, defekt 1.4.1.A.F: Parkeringsbremse virker ikke. 2.1.3.A.V: Styreapparat, styrekugle, slør, for stor 4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke
4.4.3.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, farve, falmet 5.2.3.E.V: Bærende elementer, dæk, mønsterdybde, utilstrækkelig 8.4.1.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., motor, smøresystem, utæt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.