



# Synsrapport

SynsID 22977675 (15-10-2018 kl. 14:09)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 23:38

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	ALTO
<b>(1) - Stelnummer</b>	MA3GFC31S00517787	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AB63738 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	127.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	15-10-2018 kl. 14:09 - Synsgruppen Bilsyn ApS - Vermslandsgade 53, 2300 København S		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Synsgruppen Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 2, A, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Pedalens/håndtagets tilstand og betjeningsanordningens vandring, For stor eller for lille uudnyttet vandring.	Væsentlig fejl
4,10, 0, C, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Elektriske forbinde, -, Påhængskøretøjets eller trækkende køretøjs elektriske forbindelser virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - venstre - højre	Mindre fejl
8,2, 2,1, B, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med kompressionstænding, Emissionskontroludstyr, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling. - for	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

1.1.2.A.V: Bremsr, pedal, vandring, for lang 4.10.C.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., el-stik, -, defekt 4.7.1.B.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke 8.2.2.1.B.V: udstødning utæt fortil

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.