



Synsrapport

SynsID 22985373 (16-10-2018 kl. 14:57)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 04:45

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ15ZMK003122	(2) - Reg.nr og nationalitet	DT66255 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	100.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-10-2018 kl. 14:57 - HENRIKS SYNSHAL ApS (ophørt) - Fyrrebakken 6, 3600 Frederikssund		
(9) Synsvirksomhed	HENRIKS SYNSHAL ApS (ophørt)		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 2, C, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Pedalens/håndtagets tilstand og betjeningsanordningens vandring, Skridsikker belægning på bremsepedal mangler, sidder løst eller er slidt glat.	Væsentlig fejl
3,5, 0, A, V	Udsyn, Forrudevaskere, -, Vaskere virker ikke.	Væsentlig fejl
5,2, 3, A, F	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk, Dæk, Dækstørrelse, utilstrækkelig belastningsevne eller hastighedsindeks i forhold til den faktiske brug; dæk berører andre faste køretøjsdele, og påvirker derved trafikikkerheden.	Farlig fejl
5,3, 2, A, M	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Støddæmpere, Utilstrækkelig fastgørelse af støddæmpere til chassis eller aksel. - 2. aksel - venstre - fjederskål	Mindre fejl
90,1, 11, A, V	Dokumentation, Generel, Fjeder, Konstruktive ændringer, dokumentation mangler. - 1. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.