



Synsrapport

SynsID 23010516 (22-10-2018 kl. 14:25)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 03:47

Bilmærke	AUDI	Model	80
(1) - Stelnummer	WAUZZZ8CZSA057788	(2) - Reg.nr og nationalitet	YN58523 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	172.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-10-2018 kl. 14:25 - Drive-In Bilsyn DK ApS - Måløv Værkstedby 104, 2760 Måløv		
(9) Synsvirksomhed	Drive-In Bilsyn DK ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,1, 3, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler, Hjulveje, For stort slør i et hjulleje. - begge - hjulleje - 2. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedringsled, Støvhætte mangler eller har brud. - krængningsstabilisator - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - højre - forbro	Væsentlig fejl
5,1 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler, Drivakselmanchet defekt højre for.	

Servicebemærkninger

5.1.3.A.V: Bærende elementer, hjulleje, slør, for stor 5.3.4.B.V: Bærende elementer, krængningsstabilisator, manchet, defekt 6.1.1.B.V: Bærende elementer, forbro, reparation, ukorrekt 6.1.1.C.V: Bærende elementer, forbro, zone B, tæret

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.