



# Synsrapport

SynsID 23047911 (30-10-2018 kl. 11:27)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 15:42

<b>Bilmærke</b>	FORD	<b>Model</b>	GALAXY
<b>(1) - Stelnummer</b>	WF0MXXGBWM6J18746	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	YJ33594 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	259.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	30-10-2018 kl. 11:27 - Bilsyn Mors - Grønlandsvej 9, 7900 Nykøbing		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Mors		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5,3, 3, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - højre - svingarm - bag	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - svingarm - venstre - bag	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

De nye EU-fejlkode er pr. den 9-9-2018 blevet opdateret i vores synssystem, og mange fejlkode er uforståelige både for mekanikeren og synsvirksomheden. Følgende er stikord til mekanikeren, der kan hjælpe med forståelsen af fejkoderne.
5.3.3.B.V: Bærende elementer, svingarm i baghjulsofhæng, zone A, tæret 5.3.3.B.V: Bærende elementer, svingarm i baghjulsofhæng, zone A, tæret

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.