



# Synsrapport

SynsID 23126402 (15-11-2018 kl. 08:45)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 04:26

<b>Bilmærke</b>	Volvo	<b>Model</b>	V 40
<b>(1) - Stelnummer</b>	YV1VW14K23F957696	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	VB46780 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	257.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	15-11-2018 kl. 08:45 - Applus Danmark A/S - Korsdalsvej 111, 2610 Rødovre		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 12, E, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Slinger porøse. - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1 - Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Højre bagerste stænkskærm tætret.	
4,1 - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter ukorrekt.	
4,5 - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Tågelygter for og bag	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Tågelygter for og bag, Højre forreste tågelygte defekt.	
6,1 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødning utæt.	

## Servicebemærkninger

Bremseklodser står foran udsk.
--------------------------------

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.