



Synsrapport

SynsID 23205829 (04-12-2018 kl. 08:02)

Udskrevet d. 30-09-2024 kl. 05:33

Bilmærke	VOLVO	Model	V60
(1) - Stelnummer	YV1FW73CDF1248486	(2) - Reg.nr og nationalitet	AR92425 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	131.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-12-2018 kl. 08:02 - Dekra Bilsyn - Nørregade 36B, 8740 Brædstrup		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Ridser forkofanger, ridser venstre fordør, ridser venstre bagdør, ridser venstre bagskærms kant, mindre skade højre bagskærms kant/bagdør, lakskade højre fordør, rust skader tag samt mange ridser bagko
fanger.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.