



Synsrapport

SynsID 23514692 (12-02-2019 kl. 11:42)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 22:29

Bilmærke	SKODA	Model	SUPERB COMBI
(1) - Stelnummer	TMBJF73T3F9022628	(2) - Reg.nr og nationalitet	AZ33771 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	97.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	12-02-2019 kl. 11:42 - Galten Bilsyn ApS - Silkeborgvej 16, 8464 Galten		
(9) Synsvirksomhed	Galten Bilsyn ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Tilkobling reg.
Forbremses bør serviceres (begyndende rustdannelse)

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.