



Synsrapport

SynsID 23617693 (04-03-2019 kl. 16:36)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 01:55

Bilmærke	LAND ROVER	Model	88
(1) - Stelnummer	90108586A	(2) - Reg.nr og nationalitet	AF62714 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	78.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-03-2019 kl. 16:36 - Bilsyn Plus ApS - Virumgårdsvej 13, 2830 Virum		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.