



# Synsrapport

SynsID 23680611 (15-03-2019 kl. 09:45)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 06:21

<b>Bilmærke</b>	MAZDA	<b>Model</b>	MX-5
<b>(1) - Stelnummer</b>	JMZNB18P600146753	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DG40346 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	145.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	15-03-2019 kl. 09:45 - Bilsyn Stevns v/Andreas Agerskov - Trykkervej 4, 4660 Store		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Stevns v/Andreas Agerskov		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,2, 3, A, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Opfyldelse af kravene, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - sidemarkeringslygte - for - begge	Mindre fejl
8,2, 1,2, B, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 0,6 vol.%	Væsentlig fejl
5,2 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk, Spacer monteret på 2. Aksel ej tilladt.	
90,1 - Dokumentation, Generel	Dokumentation, Generel, Åbent luftfilter monteret, dokumentation mangler konstruktiv ændring.	

## Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk?
---

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.