



Synsrapport

SynsID 23821672 (10-04-2019 kl. 13:39)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 09:17

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA5
(1) - Stelnummer	JMZCR19F600335903	(2) - Reg.nr og nationalitet	BV17972 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	189.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-04-2019 kl. 13:39 - Udby Bilsyn og Antirust - Københavnsvej 520, 4760 Vordingborg		
(9) Synsvirksomhed	Udby Bilsyn og Antirust		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Venstre indiv. drivakselmanchet står foran udskiftning.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.