



Synsrapport

SynsID 23823534 (10-04-2019 kl. 15:37)

Udskrevet d. 08-05-2025 kl. 07:09

Bilmærke	MERCEDES-BENZ	Model	E 320
(1) - Stelnummer	WDB2112261A429367	(2) - Reg.nr og nationalitet	AU54386 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	277.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-04-2019 kl. 15:37 - Bilsyn Plus ApS - Gungevej 15, 2650 Hvidovre		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,1, 3, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler, Hjulleser, For stort slør i et hjulleje. - hjulleje - for - begge	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, M	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedningsled, Støvhætte er i alvorligt forringet tilstand (ikke brud). - bærekuglemantel - højre - for	Mindre fejl
6,1 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele, Inderskærm tæret, for ved øverste bærearml, venstre side, fremstilles uden inder plastskærme for begge sider	
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri, Fremstilles til omsyn uden plastafdækning bund og panel	
8,2 - Gener, Udstødning	Gener, Udstødning, Røgtæthed max 0,6m-1., Målt til 0,94m-1	
90,1 - Dokumentation, Generel	Dokumentation, Generel, Chiptuning, box fjernes eller dokumentation på opfyldelse af røg,støj og hk	

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.