



Synsrapport

SynsID 23937573 (06-05-2019 kl. 09:18)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 03:45

Bilmærke	BMW	Model	2-SERIE
(1) - Stelnummer	WBA2D3106H5C54016	(2) - Reg.nr og nationalitet	BV16904 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	19.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-05-2019 kl. 09:18 - Dekra Bilsyn - Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

venstre forskærm bulet venstre fordør bulet venstre bag dør bulet begge døre højre side bulet bule højre forskærm højre kølegitter skadet.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.