



Synsrapport

SynsID 24009481 (16-05-2019 kl. 14:15)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 19:37

Bilmærke	BMW	Model	2-SERIE
(1) - Stelnummer	WBA2E5108G5E01346	(2) - Reg.nr og nationalitet	BA43297 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	58.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-05-2019 kl. 14:15 - PKBojesen ApS c/o Per Bojesen - Bredhøjvej 17, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	PKBojesen ApS c/o Per Bojesen		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Skrammer og buler Forkofanger, ridse på bagkofanger, bule i dørfalse venstre bag, buler indv i begge bagdøre, skrammer og ridser begge sidepaneler, ridse på bagklap, højre bagskærm omlakeret i ringe k
valitet

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.