



Synsrapport

SynsID 24151244 (14-06-2019 kl. 10:12)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 16:58

Bilmærke	BMW	Model	X5
(1) - Stelnummer	WBAFF41060L041291	(2) - Reg.nr og nationalitet	VK91328 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	176.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	14-06-2019 kl. 10:12 - KBH Bilsyn ApS - Park Allé 289R, 2605 Brøndby		
(9) Synsvirksomhed	KBH Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Bremserskive for bør efterses til næste service

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.