



Synsrapport

SynsID 24237613 (01-07-2019 kl. 10:06)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 13:45

Bilmærke	PEUGEOT	Model	205
(1) - Stelnummer	3741B66G7228615	(2) - Reg.nr og nationalitet	AE88674 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	130.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	01-07-2019 kl. 10:06 - Bilsyn Stevns v/Andreas Agerskov - Trykkervej 4, 4660 Store		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Stevns v/Andreas Agerskov		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

0,1, 0, A, V	Identifikation af køretøj, Nummerplader (hvis påbudt i henhold til kravene), -, Nummerplade(r) mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af. - begge	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Støvhætte mangler eller har brud. - styrekuglemanchet - begge	Væsentlig fejl
3,5, 0, A, V	Udsyn, Forrhudevaskere, -, Vaskere virker ikke.	Væsentlig fejl
4,6, 1, A, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Baklygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt.	Mindre fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjederingsled, Støvhætte mangler eller har brud. - bærekuglemanchet - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk?

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.