



# Synsrapport

SynsID 24416284 (09-08-2019 kl. 08:25)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:54

<b>Bilmærke</b>	CITROËN	<b>Model</b>	C 5
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF7DE6FZB76505451	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	YY45167 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	286.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	09-08-2019 kl. 08:25 - Vallensbæk Synshal ApS - Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Vallensbæk Synshal ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

0,1, 0, A, V	Identifikation af køretøj, Nummerplader (hvis påbudt i henhold til kravene), -, Nummerplade(r) mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af. - for	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, F	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Faste bremseserøer, Rør beskadigede eller stærkt tærede, bremsers funktion påvirkes i form af blokering eller overhængende risiko for udsivning. - langsgående - begge	Farlig fejl
1,1, 11, C, F	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Faste bremseserøer, Rør beskadigede eller stærkt tærede, bremsers funktion påvirkes i form af blokering eller overhængende risiko for udsivning. - 2. aksel - begge	Farlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte, Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseskiver, Skivens bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelse, er ikke i overensstemmelse med kravene. - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
85,5, 5, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Bærende elementer, Hydraulisk affjedring, Utæt. - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.