



Synsrapport

SynsID 24434697 (13-08-2019 kl. 12:59)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:41

Bilmærke	MAZDA	Model	CX-5
(1) - Stelnummer	JMZKEF91800458963	(2) - Reg.nr og nationalitet	BC56572 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	134.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-08-2019 kl. 12:59 - Bilsyn Plus ApS - Hecovej 9, 8722 Hedensted		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Skrammer og ridser på for og bag kofanger, panel begge side foran. Dybe stenslag på for kofanger, motorhjel, højre side skærm, begge sidespejl, tag-små rust pletter.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.