



Synsrapport

SynsID 24483559 (22-08-2019 kl. 10:32)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 19:29

Bilmærke	MAZDA	Model	CX-5
(1) - Stelnummer	JMZKEF91600497188	(2) - Reg.nr og nationalitet	BX75754 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	38.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-08-2019 kl. 10:32 - Dekra Bilsyn - Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Frontklap-rust pletter, Tag-rust pletter, Højre fordør-bulet, Højre bagdør-bulet, Bag kofanger-skrattet, Venstre bagdør-ridset, Venstre fordør-rusten, Venstre forskærm-rustet, Begge bagerst dørbeklædning-s
krammet, indstigning venstre bag-bulet, Føresæde-slidt i stof.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.