



Synsrapport

SynsID 24518746 (29-08-2019 kl. 12:21)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 10:29

Bilmærke	BMW	Model	2-SERIE
(1) - Stelnummer	WBA2C3101HV471117	(2) - Reg.nr og nationalitet	BP25571 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	58.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	29-08-2019 kl. 12:21 - Dekra Bilsyn - Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

HØJRE BAGSKÆRM - BULE, HØJRE BAGDØR - SKRAMMET OG LAKSKADET, HØJRE SPEJLHUS - SKRAMMET, BAGKOFANGER - RIDSET OG SKRAMMET, HØJRE FORDØR - BULE, VENSTRE BAGDØR - BULE.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.