



Synsrapport

SynsID 24730017 (10-10-2019 kl. 11:37)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 07:44

Bilmærke	SKODA	Model	FABIA
(1) - Stelnummer	TMBJJ6NJ0GZ143560	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	45.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-10-2019 kl. 11:37 - Såby Bilsyn - Kastanievej 1, 4060 Kirke		
(9) Synsvirksomhed	Såby Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

skader på begge kofangere.skade lak begge bagskærme.skade højre bagdør. skader begge forskærme loftbeklædning bag beskadiget bule venstre fordør nederst

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.