



Synsrapport

SynsID 24857016 (05-11-2019 kl. 10:33)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 04:37

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMMZC01S00539161	(2) - Reg.nr og nationalitet	AZ93547 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	266.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-11-2019 kl. 10:33 - Pava Bilsyn - Frederiksværk - Industriskellet 6, 3300 Frederiksværk		
(9) Synsvirksomhed	Pava Bilsyn - Frederiksværk		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, D, M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsørør, Forkert monteret. - venstre - for	Mindre fejl
3,1, 0, A, V	Udsyn, synsfelt, -, Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige. - for	Væsentlig fejl
3,4, 0, B, M	Udsyn, forrudeviskere, -, Viskerblad defekt. - højre	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlýslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelýslygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygte - højre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

"Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk"
3.1.A.V: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., synsfelt, faste genstande, reduceret udsyn 3.4.B.M: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevisker, viskerblad, defekt
4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlýslygte, -, fejljusteret 4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke
Bremserør til venstre forhjul må ikke samles af to dele kun et rør

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.