



Synsrapport

SynsID 24858856 (05-11-2019 kl. 12:36)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 11:17

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Bilmærke | MITSUBISHI | Model | COLT |
| (1) - Stelnummer | XMCXNZ34A8F050608 | (2) - Reg.nr og nationalitet | ZJ23814 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 134.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 05-11-2019 kl. 12:36 - CpH Bilsyn ApS - Kuldysen 3, 2630 Taastrup | | |
| (9) Synsvirksomhed | CpH Bilsyn ApS | | |
| Synsart | Registreringssyn uden ændring - Første Syn | (7) - Synsresultat | Betinget godkendt ✓ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 4,5, 1, B, M | Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lettere defekt glas (det udsendte lys påvirkes ikke). - tågelygte - venstre - for | Mindre fejl |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.