



Synsrapport

SynsID 24875015 (07-11-2019 kl. 14:39)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:56

Bilmærke	FIAT	Model	DUCATO
(1) - Stelnummer	ZFA23000005468882	(2) - Reg.nr og nationalitet	CH80562 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	350.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	07-11-2019 kl. 14:39 - Mikkels Bilsyn (ophørt) - Skanderborgvej 2, 8370 Hadsten		
(9) Synsvirksomhed	Mikkels Bilsyn (ophørt)		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,2, 3, D, V	Aksler, hjul, Dæk, Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk. - højre - bag	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - panel - højre - indvendigt	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - panel - venstre - indvendigt	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - travers - højre	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - travers - venstre	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - panel - venstre - udvendigt	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - skærm - venstre - for	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - skærm - højre - for	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - skærm - højre - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.