



Synsrapport

SynsID 24884758 (11-11-2019 kl. 09:20)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:34

Bilmærke	BMW	Model	2-SERIE
(1) - Stelnummer	WBA2E7102GP934659	(2) - Reg.nr og nationalitet	BC33150 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	57.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-11-2019 kl. 09:20 - Dekra Bilsyn - Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

kofanger for - skrammet. forskærm v- ridset. bagdør v- buler og skrammet. bagskærm v- ridser. kofanger bag - ridset og skrammet. bagklap - opkog. bagskærm h- bule og lakskade. fordør h - ridser. bagdø

r h ridser.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.