



Synsrapport

SynsID 25333995 (17-02-2020 kl. 08:00)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 23:15

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BB1KEF34941800	(2) - Reg.nr og nationalitet	XY54304 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	64.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	17-02-2020 kl. 08:00 - Bilsyn Plus ApS - Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Væsentligt beskadigede eller slidte. - højre - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - blinklygte - begge - bag	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - krængningsstabilisator - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl
7,1, 1, A, V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger, Montering af sikkerhedsseler/lukkeanordninger, Forankringspunkt i alvorligt forringet tilstand. - venstre - for	Væsentlig fejl
3,1 - Udsyn, synsfelt	Udsyn, synsfelt, Stenslag eller revne over 3,0 mm i Synsfelt -Zone -A- Frontrude-	

Servicebemærkninger

1.1.12.B.V: Bremsler, bremseslange, forskruring, tætret 4.4.3.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, farve, falmet 5.3.4.A.V: Bærende elementer, krængningsstabilisator, bøsning, defekt 7.1.1.A.V: ukorrekt monteret
Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.